

Vor der Benutzung der

ROTORASPEL ist folgendes zu tun:

Allgemeine Sicherheitshinweise für den Umgang mit Winkelschleifer befolgen. Beim Gebrauch von Winkelschleifer und

ROTORASPEL sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsätzliche

Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

1. Beachten Sie die Technische Daten (Anschluß, Motorleistung, maximale Drehzahl, Scheibengröße und Klassezeichen der elektrischen Sicherheit).

2. Lesen und beachten Sie alle diese Hinweise, bevor Sie das Gerät und ROTORASPEL benutzen. Bewahren

Sie die Sicherheitshinweise gut auf. Falls Sie die ROTORASPEL jemanden ausleihen, geben Sie unerlässlich die Sicherheitshinweise mit.

3. Die ROTORASPEL ist bestimmt für die Bearbeitung weicher Materialien (Holz, Plastik, Gummi, Styropor, Kunstharz). Sie ist nicht für die Bearbeitung von Metall geeignet.

4. Wechsel der ROTORASPEL: Netzstecker ziehen.

a) Prüfen Sie die Richtigkeit der ROTORASPEL vor der Montage. Vor der Benutzung immer die zugelassene Drehzahl der Scheibe

überprüfen (aufgedruckt). Es ist nicht erlaubt eine beschädigte oder auf irgendeine andere Weise deformierte Rotoraspele zu benutzen.

b) Drücken Sie den Arretierknopf und lassen Sie die Scheibe einrasten.

c) Öffnen Sie den Spannflansch mit dem Hakenschlüssel. Beachten Sie die richtige Positionierung mit Rücksicht auf die ungerade

Fläche der ROTORASPEL. Das Wechseln der ROTORASPEL ist abhängig von Maschinentyp.

d) Wechseln Sie die Scheibe und ziehen Sie den Spannflansch wieder mit dem Hakenschlüssel fest, halten Sie dabei den

Arretierknopf gedrückt.

e) Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.

f) Vermeiden Sie unabsichtlichen Anlauf.

g) Vor dem Gebrauch der ROTORASPEL müssen Schutzvorrichtungen oder leicht beschädigte Teile sorgfältig auf ihre einwandfreie Funktion untersucht werden.

h) Schalten Sie den Winkelschleifer ein und führen Sie einen Probelauf.

Lassen sie die Maschine ca.30s. im Leerlauf laufen bevor Sie damit arbeiten. Unwichtige und beschädigte Scheiben sofort austauschen.

ACHTUNG!

Sicheres Arbeiten

- Staub, der bei der Bearbeitung von Holz, Gummi usw.entsteht, ist gesundheitsschädlich. Verwenden Sie bei stauberzeugenden Arbeiten eine Atemmaske.
- Beim Schleifen auf eine sichere Arbeitsunterlage achten.
- Die Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz ist zu beachten.
- Sorgen sie für gute Beleuchtung und Belüftung.
- Benutzen sie den Winkelschleifer nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Pulvermaterialien.
- Werkstück durch geeignete Spanneinrichtungen fixieren.
- Achten Sie vor dem Beginn der Bearbeitung das keine (Nägel, Schrauben, Stifte und ähnliche Metallteile)vorhanden sind.
- Ablenkung von der Arbeit, kann zu einem Verlust der Kontrolle über das Gerät führen. Halten Sie Kinder, andere Personen und Tiere von Ihrem Arbeitsplatz fern.

Abgetrennte Teilchen können wegfliegen und Verletzungen auch außerhalb des unmittelbaren Arbeitsgebietes verursachen. Verwenden Sie auch andere

Schutzmittel, abhängig von der Art des Materi als das Sie bearbeiten, Art des Winkelschleifers das Sie benützen, der Lage des Arbeitsplatzes und der zeitlichen

Dauer der Bearbeitung. Beim Gebrauch der Rotoraspel unbedingt; Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schutzmaske, Schutzhelm, Schutzhose, Ohrenschützer und rutschfeste Sicherheitsschuhe tragen.

- Keine weite Kleidung oder Schmuck, sie könnten von beweglichen Teilen erfasst werden. Tragen Sie bitte bei langen Haaren ein Haarnetz.
- Prüfen Sie ob eventuelle Einrichtungen zum einsaugen oder fangen der abgetrennten Teilchen auf dem Winkelschleifer fachgerecht montiert sind.
- Überschätzen Sie nicht Ihre Fähigkeiten. Vermeiden Sie Zwangshaltung, und sorgen Sie für sicheren Stand.
- Halten Sie Handgriffe trocken von Feuchtigkeit, Öl und Fett. Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel des Winkelschleifers.
- Beim Schleifen soll nicht mit dem Anpressdruck gearbeitet werden, da eine damit verbundene Materialverformung eben falls Ermüdungsbrüche zur Folge

haben, sondern gleichmäßig über das Werkstück hin-und her bewegen.

- Auf Rißbildungen achten und Ermüdungsrißbildung unbedingt vermeiden, bei Bemerkung Scheibe sofort wechseln. (Verletzungsgefahr)
- Mit einer verschmierten Scheibe darf wegen der damit verbunden Erhitzung und Verformungsgefahr nicht weitergearbeitet werden.
- Die Scheibe kann vom anhaftenden Holzstaub relativ einfach mit einer Drahtbürste gereinigt werden.
- Benützen Sie keine verbrauchte oder beschädigte ROTORASPEL.
- Das Benützen der Scheibe unter Drogen, Alkohol und Arzneien ist verboten. Seien Sie aufmerksam. Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Benutzen Sie den Winkelschleifer nicht, wenn sie unkonzentriert sind.
- Legen Sie Winkelschleifer nicht ab, bevor die ROTORASPEL nicht still steht. Halten Sie das Rotieren der ROTORASPEL nie durch Anwendung von Seitenkraft auf.
- Nach der Bearbeitung kann die ROTORASPEL noch heiß sein, nicht anfassen es besteht Verbrennungsgefahr.
- Die Arbeit mit der Scheibe ist für Personen erlaubt, die für die Arbeit mit Winkelschleifer befähigt sind und denen alle potentielle Gefahren bekannt sind, gebunden an die Anwendung von rotierenden Schleifscheiben und den Schutzmaßnahmen derselben.

Lagerung der ROTORASPEL:

- Die ROTORASPEL sollte an einem trockenen, hochgelegenen oder abgeschlossenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, abgelegt werden.
- Passen Sie auf dass die Schneiden nicht beschädigt werden.
- Legen Sie keine Gegenstände auf die Scheibe ab.
- Halten Sie die Scheibe scharf und sauber, um besser und sicher arbeiten zu können.

Entsorgung der ROTORASPEL:

- Die ROTORASPEL ist aus Stahlblech ausgearbeitet und Kunststoff, die nach der Auseinandertrennung vollkommen Recycling werden können. Es ist nicht erlaubt sie zusammen mit Hausmüll abzulegen, die Scheibe muss in Einklang mit den örtlichen Vorschriften entsorgt werden

ACHTUNG !!!

- Prüfen Sie häufig den Verschleiß der Roto Raspel beziehungsweise der Schneidespitzen. Die Arbeit mit verschlissenen Schneidespitzen kann äußerst gefährlich sein. Der Verschleiß der Roto Raspel beziehungsweise der Schneidespitzen kann zum Reißen oder

Bruch derselben führen. Besonders gefährlich ist ein mehrmaliger Aufprall oder Kontakt der verschlissenen Roto Raspel mit einer Unebenheit am Baum oder einem Spalt.

- Im Falle dass die Roto Raspel während der Benutzung mit einem Fremdkörper auf der bearbeiteten Fläche in Kontakt kommt (Nagel, Keil, Metall, Beton), prüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Roto Raspel bevor sie die Arbeit fortsetzen.
- Benutzen Sie die Winkelschleifmaschine nicht ohne den Schutzrahmen!